





1. 本測站位於校園內運動場PU跑道與2F教室之間的花圃內，地表及鄰近結構物未發現有明顯裂隙。
2. 本次鑽孔位於籃球場角落，與測站西北側距離約5m。