




南投縣南投國小(TCU076)

TM2

216945 2644918





1. 測站南北側均為草地，東側為3F R.C.教室，西側1.0m為圍牆，目前校區內教室仍在修築中。
2. 測站與鑽孔位置高差約1.5m，如剖面圖所示。
3. 南投國小為921重建校區。