



嘉義縣新美茶山分校(CHY045)
 座標 215093 2577798
 西元2007年8月27日

A-2-2





- 1 測站位於校區東側，緊鄰圍牆，圍牆東側則為向下之陡坡，現況無崩塌及異常現象。
- 2 鑽孔距測站北北西方約28m處。