


台北市幸安國小(TAP020)
 座標 303102 2770260
 西元2007年8月21日

A-2-34





- 1 校區內地勢平坦，地表無異常現象。
- 2 測站位於學校大門口與側門間之花圃間，鄰近圍牆。
- 3 鑽孔位於測站東南約1.5m處。

