






雲林縣饒平國小(CHY025)

TM2

200534.0000 2630642.0000





1. 本測站位於饒平國小校地東南隅,面像校門前棟二樓教室右側.
2. 測站北方緊鄰一化糞池,距50公分,西側距2米為二樓高RC教室,地質鑽孔約位於測站南南西方13.0米.
3. 學校東側為自來水廠,可能進行抽水影響地下水滲流,導致鑽探過程中吃水嚴重.測站周圍地貌無明顯裂縫及破壞.