






嘉義縣三和國小(CHY036)

TM2

196990.0000 2611675.0000





1. 本站位置由大門進入經過操場第一排與第二排教室中間草皮上。
2. 因測站四周附近皆為建築物,受地理環境條件之限制,將鑽孔移至校地東側圍牆旁之空地上,距測站約28米。
3. 測站周圍地表無明顯裂縫或破壞跡象。