


台南縣口碑國小(CHY063)
 座標 182501 2547499
 西元2010年9月7日

A-2-1





- 1.測站位在學校東北端圍牆邊，牆外為果園。
- 2.鑽孔位於測站南方6m處，地表為碎石覆蓋。

