



雲林縣東和國小(CHY101)

TM2 205328.0000 2620360.0000





- 1.本測站位於校園內東南角隅,新建之活動中心右後方(南側入口附近).
- 2.本測站為一新建RC小屋(921地震後改建),測站東側距1.3米即RC圍牆,圍牆外緊鄰一寬1.5米深10米之排水溝;測站為西北側為一新建10米高之SRC活動中心.