






嘉義縣柳林國小(CHY106)

TM2

189349.0000 2592928.0000





- 1.本測站位於嘉義縣水上鄉柳林國小校地內,西側圍牆內與教室之間之空地上(回填土地表).
- 2.測站西側圍牆外為荒蕪雜草叢生之空地,東側為二樓RC教室.
- 3.測站所在之柳林國小地勢叫附近稍高,附近地勢則呈起伏緩和之狀態.