



花蓮縣明義國小(HWA010)  
 座標 310523 2652935  
 西元2009年10月28日

A-2-4





1. 測站位於學校後門東南側圍牆內的水泥地附近。
2. 鑽孔位於測站東南方約2公尺處，東北方為教室。