



花蓮縣秀林國小(HWA026)

座標 312648 2668500  
 量測時間：西元2003年10月7日







1. 本測站位於學校東北側2F教室樓梯下方，北側緊鄰L型擋土牆；  
東側6m處圍牆外側為停車場。
2. 鑽孔位於擋土牆後方填土區，與測站高程差約1.5m。
3. 測站狀況良好，無明顯沈陷、滑動、裂縫及破壞之情形。