


花蓮縣佳民國小(HWA027)
 座標 310042 2661305
 西元2008年9月23日

A-2-7





1. 測站位於校區西南角隅，測站東北方為 2F RC 建物，東南方為 1F RC 廁所。
2. 鑽孔位於測站西北北方約 8.4m 處。

