

花蓮縣光華國小(HWA029)





座標 308101 2648237


量測時間：西元2004年10月09日

SPT-N

S-Wave (m/sec)

P-Wave (m/sec)





1. 本測站位於學校1F教室穿堂後方(南側) 距離約15公尺之花圃草坪中，測站南側距離約7公尺外目前為施工中之新校舍整建工程(3m高施工圍籬分隔)，測站基座狀況良好並未發現有裂隙。
2. 本次鑽孔位於測站與施工中圍籬之間的草坪中，距離測站約5m。