



花蓮縣瑞穗國小(HWA036)
 座標 287398 2599651
 西元 2009年10月21日

A-2-14





- 1.測站位於校園內操場西側司令台之西方草地上，測站旁為遊樂設施。
- 2.鑽孔位於測站之東北方約2.5 公尺處。