



花蓮縣春日國小(HWA037)
 座標 289373 2594587
 西元 2009年10月 31日

A-2-15





- 1.測站位於學校正門東方教職員宿舍區花園內。
- 2.鑽孔位於測站東南方約9公尺處。