
花蓮縣舞鶴國小(HWA038)


座標 285113 2595357 量測時間:西元2004年10月08日











- 1. 本測站位於學校廚房側邊之草地上,測站西北側緊鄰約1m高漿砌石擋土牆,測站狀況良好並未發現有明顯沉陷、滑動等裂隙。
- 2.本次鑽孔位於測站西側距離約5m,地面較測站位置高出約1m。