





宜蘭玉田國小(ILA003)


TM2

329025.0000 2743594.0000



深度 (公尺)
Depth (M)





- 1.測站西北側圍牆外為水稻田，東側為兩層樓教室(一長排)，教室前(北側)隔花圃外為運動廣場(水泥地)、跑道及操場、大門；測站西南側圍牆外為豬舍及民宅(2F)。
- 2.測站圍牆轉角處有約4道裂縫，中間之裂縫最大寬約3CM。