






宜蘭大洲國小(ILA014)

TM2

322737.0000 2732143.0000





測站位於大洲國小校區西側教室後方草地上，緊鄰西側一寬約4M、深約5M之灌溉埤川，測站東方為2F RC教廠，距離為15M。附近無明顯沉陷及滑動破壞發生。