



宜蘭大湖國小(ILA016)

TM2


319020.0000 27382528.0000




SPT-N




S-Wave (m/sec)



P-Wave (m/sec)





1.測站位於教職員停車場旁、行政教室後側進入，前行約30公尺之車棚下，現地為水泥鋪面，旁有一排水溝但無水流。

2.鑽孔則位於測站與廚房間之紅磚步道上，地勢平坦。