



宜蘭新生國小(ILA029)

TM2

325461.0000 2740883.0000





1.強震儀測站位於學校西北側新建教室後方，現況為一草地，北側隔7公尺巷道為一6樓建物。

2.鑽孔離測站約2.2公尺，南側有2個塑膠製之化糞池。