



宜蘭員山國小(ILA037)

TM2

322292.0000 2737777.0000





本測站位於員山國小南側教室後側，由員山鄉公所後側停車場進入，教室及鄉公所皆為2F樓房，測站西南側為一L型水池，目前無水。