


宜蘭縣古亭國小(ILA040)  
 座標 329931 2740984  
 西元2008年9月16日

A-2-17





- 1.校區內地勢平坦，無異常現象。
- 2.測站位於校區東北方角隅處之草坪上，東側及北側皆為農田。
- 3.鑽孔位於測站西北西方22m 處。

