



宜蘭縣澳花國小(ILA053)

座標 324186 2691893

量測時間：西元2004年10月07日





1. 本測站位於學校PU跑道西南方之邊坡旁的草坪上，測站南側邊坡為低約6公尺之樹林，測站東側為低約2公尺之籃球場，測站西側為低約1.5公尺之水泥地與鄰房，測站地表及鄰近結構物未發現有明顯裂隙。
2. 本次鑽孔位於學校PU跑道西南方邊緣，其地表與測站位置同一