



高雄縣燕巢國小(KAU013)

TM2

184050 2521896





A4 直式圖框

- 1.測站基底南側部份土層掏空，有沉陷之虞。
- 2.鑽孔位於校園側門旁之草坪。
- 3.測站於側門右轉沿籃球場旁水溝直行到底，寬9m高1.2m之R.C.蓄水塔旁，測站西側為1.8m高圍牆，圍牆外為4F RC民房。
- 4.側門位於燕巢傳統市場旁。