



高雄縣仁武國小(KAU014)

TM2

182275 2511607





A4 直式圖框

1. 測站位於大門入口警衛室旁草地。
2. 鑽孔位於測站西南方130m處(南方120m，西方60m)，即操場西側門圍牆邊，因距離測站過遠，平面圖未表示出。