



高雄縣林園國小(KAU017)

TM2

186761 2490053





測站南側為圍牆，東側與北側為教室，考量學童安全與施工噪音，與校方協調後將鑽孔位置定於測站東北方操場旁空地，鑽孔與測站相距約115m。