



屏東縣潮州國小(KAU035)

TM2

201847 2494436





A 4
直式圖框

1. 測站四周為空曠之操場、草地。
2. 鑽孔東北側約28m處有一地下抽水井，為本次地質鑽探用水來源。
3. 校內地表高程較10m寬道路高程高20~30cm。