


屏東縣滿州國小(KAU042)
 座標 232386 2436002
 西元2007年9月27日

A-2-18





- 1 測站位於校園西北方操場與藍球場間之花圃中。
- 2 鑽孔位於測站東南方2.5m處。
- 3 測站北方為一籃球場，東方30m處有3FRC教室。

