






屏東縣北葉國小(KAU078)

座標 212792 2512144
 量測時間：西元2004年09月02日





1. 本測站位於學校操場西北方之邊坡旁約1公尺高圍牆內的草坪上，地表及鄰近圍牆未發現有明顯裂隙。
2. 本次鑽孔位於測站東北側距離約5m。