



A4 直式圖框

1. 測站位於操場西南側花台邊。
2. 南側緊臨約 $50^\circ$ 之邊坡，此邊坡於納莉颱風時發生崩塌滑移。