


台北市瑠公國中(TAP088)
 座標 309126 2770079
 西元2008年9月9日





- 1.測站位於校區北側，西側緊鄰一生態水池。
- 2.鑽孔位於測站西北方5.4m 處支撐擋土牆上，擋土牆與北方柏油路面高差約為3m，測站與鑽孔高差約1.5m。

