





1. 本測站位於學校大門南側2m高圍牆與3m高水塔之間的花園內，測站附近地表未發現有明顯沉陷、滑動等裂隙。
2. 本次鑽孔位於測站西南側距離約4m處。