


新竹縣北埔國小(TCU028)

TM2


254580

2732803





A4
直式圖框



- 1.測站位於東南側圍牆邊，旁為儲藏室及廢棄屋。
- 2.測站南側圍牆Site"A"於921地震時出現裂縫，寬約2公分，詳平面圖。