


台中縣潭子國小(TCU066)
 座標 219187.4 2678959
 西元2010年9月29日

A-2-17





- 1.測站位於操場司令台後方花園中，測站與操場之落差達1m。
- 2.鑽孔位於測站東北方60m之停車場中。

