



南投縣集集國小(TCU077)

TM2

267512 2636143





A4 直式圖框

- 1.測站位於校區東側門變電箱南方2m處，緊鄰舊有之1F R.C.儲藏室。
- 2.變電箱西側草地為地下管線集中區。
- 3.集集國小為921重建校區。