



彰化縣西港國小(TCU086)

TM2

176870 2639934





A-A' 直式圖框

1. 觀測站為一混凝土構造建物，北側唯一柏油路亦僅2.5m寬，鑽孔位置距離觀測站約127m，鑽孔附近情況詳見另張平面圖。
2. 鑽孔西側隔12m寬中央路緊臨一魚塢。
3. 鑽孔南側隔6m柏油路及6m灌溉渠外為一農田。
4. 鑽孔東及東北側為空曠之操場及運動場。
5. 因觀測站距離鑽孔約127m，故剖面圖改採比例尺為1:800。