



彰化縣員林國小(TCU110)

TM2

206416 2650945





A-A  
直式圖框

1. 測站位於校區高低樺遊樂設施旁之草地，東側有排水溝，且隔著走廊緊鄰3F R.C. 教室。
2. 鑽孔位於近大同路圍牆旁，如平面圖所示。