


彰化縣田中國小(TCU116)


TM2

207244 2639233





A4 直式圖框



1. 測站位於校內左側車棚旁草地，緊鄰2F RC教室。
2. 鑽孔位於東北側側門垃圾堆積場旁之空地，距離測站約160公尺。